

Aviso de segurança para as seletes SOL Paragliders modelos:

Flex Virtue DHV GS-03-0353-07
Flex Amazon DHV GS-03-0363-07
Flex Easy 2 DHV GS-03-0364-07

Na revisão de uma selete Flex Easy 2 foi percebido que o velcro de fixação do protetor estava em posição diferente da testada. Isto pode fazer com que o protetor suba e não permaneça no local correto.

INFO DHV:

<http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?lang=DE&templatesetid=-1&sublang=DE¬eid=178>



Figura 1: Protetor fixado corretamente. O Velcro está na posição que mantém o protetor na posição - não necessita mudança.



Figura 2: Protetor fixado erroneamente. Velcro está mais alto que o protetor. Em um impacto o protetor pode subir. Recomenda-se instalar o Kit velcro.

O fabricante **SOL Sports (SOL Paragliders)**, permitiu, em acordo com o DHV fazer o seguinte comunicado de segurança:

Proprietários das seletes em questão conferir se o velcro está conforme a Figura 2 e entrar em contato com o fabricante ou distribuidores. A empresa **SOL** oferece um kit e instruções para a instalação de forma que o próprio Piloto pode montar sem necessidade de costura ou equipamentos.

Esta conferência e correção deveria se realizar antes do próximo voo por motivos de segurança.